



Leik011

Aðalskoðun leiksvæða

Leiðbeiningar	Aðalskoðun er framkvæmd samkvæmt reglugerð 1025/2022 um öryggi leikvallatækja og leiksvæða og eftirlit með þeim. Hafðu samband á skrifstofu okkar ef spurningar vakna í síma 414-4444.
Úttektaraðili	BSI á Íslandi ehf
Heimilisfang	Skútuvogur 1d, 104 Reykjavík, Ísland.
Heimasíða	www.bsiaislandi.is
Netfang	info@bsiaislandi.is
Hlutleysi skoðunaraðila	Hagmunatengsl við aðila málsins af hálfu BSI á Íslandi eru engin.

Upplýsingar um svæði

Nafn svæðis	Leikskólinn Grænuvellir, Húsavík
Yfirlitsmynd af svæði	
Veðurskilyrði	Sól
Hnit / GPS	
	Lat: 66.0423115 Long: -17.3375652
Tengiliður	Kjartan Páll Þórarinsson
Sími	4646100

Leik011

Dagsetning skoðunar:	01.07.2025
Tegund skoðunar	Aðalskoðun
Næsta Skoðun	2026
Nr. Skoðunar:	ASVerknr-2025-4035
Rekstraraðili	Norðurþing
Tegund svæðis	Leikskóli
Nafn skoðunaraðila:	Gunnar A. Njáll Gunnarsson

Skýringar frávika og skammstafana

Skýringartafla	Nr.	Frávik	Tilvísun í staðal	Nr.	Frávik	Tilvísun í staðal
	1	Annað (hvað?)			16	Festihætta
2	Boltar	EN 1176-1: 4.2.5		17	Skemmdir	EN 1176-1: 3.2
3	Breytingar	EN 1176-1: 4.2		18	Skrúfur	EN 1176-1: 4.2.5
4	Bönd	EN 1176-1: 4.2.12		19	Sæti	EN 1176-2: 4.4
5	Dekk	EN 1176-2: 4.4		20	Tappar	EN 1176-1: 4.2.5/4.1.4
6	Falhæð	EN 1176-1: 4.2.8.1.4		21	Undirlag	EN 1177
7	Fallrými	EN 1176-1: 4.2.8.1.3		22	Útstæður hlutur	EN 1176-1: 4.2.5
8	Festingar	EN 1176-1: 4.2.5		23	Vantar	
9	Fjarlægðir	EN 1176-1: 4.2.7		24	Hreinlæti	EN 1176-7
10	Hentar ekki	Uppfyllir ekki lágmarkskröfur 1176		25	Viðhald	EN 1176-7
11	Hlutur laus	EN 1176-1: 4.2.14		26	Merkingar	EN 1176-1: 7
12	Keðjur	EN 1176-1: 4.2.13		27	Vantar upplýsingar um rekstraraðila	EN 1176-1: 6
13	Lega	EN 1176-5 og 6		28	Ekki vitað	EN 1176-1: 7
14	Mál	EN 1176-1: 4.2.7		29	Klemmihætta	EN 1176-1: 4.2.7
15	Samskeyti	EN 1176-1: 4.2.10		30	Aðgengi	EN 1176-1: 4.2.3
				31	Mála galvaniserað járn	EN 1176
Vettvangur og aðkoma			Aðstoðarbúnaður			
V1	Aðkoma/sjúkrabíll		A1	Hindranir		
V2	Göngustígar		A2	Girðingar		
V3	Plöntur		A3	Hlið		
V4	Rekstrarhandbók		A4	Skilti		
V5	Hreinlæti		A5	Ruslailát		
V6	Niðurfall		A6	Lýsing/ljósastaur		
V7	Veggjakrot		A7	Grasflötur		
V8	Annað		A8	Aðrir þættir		



Öll leiktæki eiga að vera merkt framleiðanda og/eða innflytjenda skv. 1176-1:7.

Fleiri frávik geta verið til staðar en koma fram í þessari skýrslu sem gætu hafa farið framhjá skoðunarmanni á vettvangi.

Vettvangur og aðkoma svæðis

V1 Aðkoma/sjúkrabíll	Í lagi
Í lagi	Reglubundin skoðun og viðhald
V2 Göngustígar	Í lagi, Frávik
Áhættumat - V2 Göngustígar	Miðlungs




Leik011

Í lagi	Reglubundin skoðun og viðhald
Miðlungshætta	Nokkur hættu á slysi/tjóni. Krefst lagfæringar innan 6 mánaða.
V3 Plöntur	Í lagi
Í lagi	Reglubundin skoðun og viðhald
V4 Rekstrarhandbók	Í lagi
Í lagi	Reglubundin skoðun og viðhald
V5 Hreinlæti	Í lagi
Í lagi	Reglubundin skoðun og viðhald
V6 Niðurföll	Í lagi
Í lagi	Reglubundin skoðun og viðhald
V7 Veggjakrot	Í lagi
Í lagi	Reglubundin skoðun og viðhald
V8 Annað	Frávik
Myndir af frávikum	 
	11 hlutur laus
	22 greinar standa út í augnhæð
Áhættumat - V8 Annað	Miðlungs
Miðlungshætta	Nokkur hættu á slysi/tjóni. Krefst lagfæringar innan 6 mánaða.

Aðstoðarbúnaður

A1 Hindranir	Í lagi
--------------	--------

Leik011

Í lagi	Reglubundin skoðun og viðhald	
A2 Girðingar	Frávik	
Myndir af frávikum	 <p data-bbox="533 904 995 949">25 viðhald á girðingu</p>	 <p data-bbox="995 904 1455 949">25 viðhald</p>
	 <p data-bbox="533 1473 995 1525">16 festi og hendingarhætta</p>	
Áhættumat - A2 Girðingar	Há	
Hámarksáhætta	Mikil hættu á slysi/tjóni. Lagfæra strax.	
A3 Hlið	Frávik	

Leik011



<p>Myndir af frávikum</p>	 <p>29 klemmihætta</p>	 <p>29</p>
<p>Áhættumat - A3 Hlið</p>	<p>Miðlungs</p>	
<p>Miðlungsáhætta</p>	<p>Nokkur hættu á slysi/tjóni. Krefst lagfæringar innan 6 mánaða.</p>	
<p>A4 Skilti</p>	<p>Í lagi</p>	
<p>Í lagi</p>	<p>Reglubundin skoðun og viðhald</p>	
<p>A5 Ruslaflát</p>	<p>Á ekki við</p>	
<p>A6 Lýsing/ljósastaurar</p>	<p>Frávik</p>	
<p>Mynd af frávikum</p>	 <p>31 mála þarf galvaniserað járn upp í 1.5m</p>	
<p>Áhættumat - A6 Lýsing/ljósastaurar</p>	<p>Lág</p>	
<p>Lágmarksáhætta</p>	<p>Lítill hættu á slysi/tjóni en þarfnast lagfæringar/viðhalds innan 12 mánaða</p>	
<p>A7 Grasflötur</p>	<p>Frávik</p>	

Leik011

<p>Mynd af frávikum</p>	 <p>25 viðhald. víða holur á svæðinu</p>	 <p>25</p>
	 <p>25</p>	 <p>21 undirlag laust</p>
	 <p>21</p>	 <p>21</p>
<p>Áhættumat - A7 Grasflötur</p>	<p>Miðlungs</p>	
<p>Miðlungsáhætta</p>	<p>Nokkur hættu á slysi/tjóni. Krefst lagfæringar innan 6 mánaða.</p>	
<p>A8 Aðrir þættir</p>	<p>Í lagi</p>	
<p>Í lagi</p>	<p>Reglubundin skoðun og viðhald</p>	



Nýtt tæki

Leik011

<p>Mynd af tæki</p>		
<p>Tegund tækis</p>	<p>31 Staur(ar)</p>	
<p>Framleiðandi/Dreifingaraðili</p>	<p>Tæki ómerkt</p>	
<p>Frávik</p>	<p>Já</p>	
<p>Tegund frávika</p>	<p>17 Skemmdir</p>	
<p>Myndir af frávikum</p>	 <p>17 skemmdir og fúgi á við</p>	
<p>Áhættumat tækis</p>	<p>Lág</p>	
<p>Lágmarksáhætta</p>	<p>Lítill hættu á slysi/tjóni en þarfnast lagfæringar/viðhalds innan 12 mánaða</p>	



Nýtt tæki (1)

Leik011

<p>Mynd af tæki</p>		
<p>Tegund tækis</p>	<p>18 Kastali</p>	
<p>Framleiðandi/Dreifingaraðili</p>	<p>Krumma</p>	
<p>Frávik</p>	<p>Já</p>	
<p>Tegund frávika</p>	<p>21 Undirlag</p>	
<p>Myndir af frávikum</p>	 <p data-bbox="531 1787 994 1861">21 dempanði undirlag ekki nægilegt. fallhæð 140cm</p>	
<p>Áhættumat tækis</p>	<p>Talsverð</p>	
<p>Talsverð áhætta</p>	<p style="background-color: red; color: white; text-align: center;">Talsverð hætta á slysi/tjóni. Verður að lagfæra innan 3 mánaða.</p>	



Nýtt tæki (2)

Leik011

<p>Mynd af tæki</p>		
<p>Tegund tækis</p>	<p>26 Róla</p>	
<p>Framleiðandi/Dreifingaraðili</p>	<p>Krumma</p>	
<p>Frávik</p>	<p>Já</p>	
<p>Tegund frávika</p>	<p>21 Undirlag</p>	
<p>Myndir af frávikum</p>	 <p>21 dempandi undirlagi þarf að ná 311cm út frá setu</p>	
<p>Áhættumat tækis</p>	<p>Talsverð</p>	
<p>Talsverð áhætta</p>	<p style="background-color: red; color: white; text-align: center;">Talsverð hættu á slysi/tjóni. Verður að lagfæra innan 3 mánaða.</p>	


Nýtt tæki (3)

Leik011

<p>Mynd af tæki</p>		
<p>Tegund tækis</p>	<p>26 Róla</p>	
<p>Framleiðandi/Dreifingaraðili</p>	<p>Krumma</p>	
<p>Frávik</p>	<p>Já</p>	
<p>Tegund frávika</p>	<p>21 Undirlag</p>	
<p>Myndir af frávikum</p>	 <p>21 dempanði undirlagi þarf að ná 311cm út frá setu</p>	
<p>Áhættumat tækis</p>	<p>Talsverð</p>	
<p>Talsverð áhætta</p>	<p style="background-color: red; color: white; text-align: center;">Talsverð hættu á slysi/tjóni. Verður að lagfæra innan 3 mánaða.</p>	

Nýtt tæki (4)

Leik011

<p>Mynd af tæki</p>	
<p>Tegund tækis</p>	<p>7 Borð</p>
<p>Framleiðandi/Dreifingaraðili</p>	<p>Tæki ómerkt</p>
<p>Frávik</p>	<p>Nei</p>
<p>Í lagi</p>	<p style="text-align: center;">Reglubundin skoðun og viðhald</p>



Nýtt tæki (5)

<p>Mynd af tæki</p>	
<p>Tegund tækis</p>	<p>2 Annað</p>

Leik011

Framleiðandi/Dreifingaraðili	Tæki ómerkt
Frávik	Nei
Í lagi	Reglubundin skoðun og viðhald


Nýtt tæki (6)

Mynd af tæki		
Tegund tækis	28 Sandkassi	
Framleiðandi/Dreifingaraðili	Tæki ómerkt	
Frávik	Já	
Tegund frávíka	24 Hreinlæti	
Myndir af frávikum		24 skipta þarf um sand á 2ja ára fresti. steinar og holumyndun
Áhættumat tækis	Miðlungs	

Leik011


Miðlungshætta	Nokkur hætta á slysi/tjóni. Krefst lagfæringar innan 6 mánaða.
---------------	--

Nýtt tæki (7)


Mynd af tæki	
Tegund tækis	3 Barnaróla
Framleiðandi/Dreifingaraðili	Tæki ómerkt
Frávik	Nei
Í lagi	Reglubundin skoðun og viðhald

Nýtt tæki (8)


Leik011

<p>Mynd af tæki</p>	
<p>Tegund tækis</p>	<p>6 Bíll</p>
<p>Framleiðandi/Dreifingaraðili</p>	<p>Krumma</p>
<p>Frávik</p>	<p>Nei</p>
<p>Í lagi</p>	<p>Reglubundin skoðun og viðhald</p>


Nýtt tæki (9)

<p>Mynd af tæki</p>	
<p>Tegund tækis</p>	<p>25 Rennibraut</p>

Leik011

Framleiðandi/Dreifingaraðili	Tæki ómerkt
Frávik	Já
Tegund frávika	20 Tappar, 29 Klemmihætta
Myndir af frávikum	 <p>20 tappa vantar</p> <p>29 klemmihætta. járn laust</p>
Áhættumat tækis	Talsverð
Talsverð áhætta	Talsverð hættu á slysi/tjóni. Verður að lagfæra innan 3 mánaða.


Nýtt tæki (10)

Mynd af tæki	
Tegund tækis	26 Róla
Framleiðandi/Dreifingaraðili	Tæki ómerkt
Frávik	Já
Tegund frávika	21 Undirlag

Leik011

<p>Myndir af frávikum</p>	 <p>21 undirlag þarf að ná 320cm frá setu</p>	
<p>Áhættumat tækis</p>	<p>Talsverð</p>	
<p>Talsverð áhætta</p>	<p style="background-color: red; color: white; text-align: center;">Talsverð hættu á slysi/tjóni. Verður að lagfæra innan 3 mánaða.</p>	

Nýtt tæki (11)

<p>Mynd af tæki</p>		
<p>Tegund tækis</p>	<p>26 Róla</p>	
<p>Framleiðandi/Dreifingaraðili</p>	<p>Tæki ómerkt</p>	
<p>Frávik</p>	<p>Já</p>	
<p>Tegund frávika</p>	<p>21 Undirlag</p>	

Leik011

<p>Myndir af frávikum</p>	 <p>21 dempandi undirlag þarf að ná 320cm frá setu</p>	
<p>Áhættumat tækis</p>	<p>Talsverð</p>	
<p>Talsverð áhætta</p>	<p>Talsverð hættu á slysi/tjóni. Verður að lagfæra innan 3 mánaða.</p>	


Nýtt tæki (12)

<p>Mynd af tæki</p>		
<p>Tegund tækis</p>	<p>10 Gormatæki</p>	
<p>Framleiðandi/Dreifingaraðili</p>	<p>Krumma</p>	
<p>Frávik</p>	<p>Já</p>	
<p>Tegund frávika</p>	<p>24 Hreinlæti</p>	

Leik011

<p>Myndir af frávikum</p>		
<p>Áhættumat tækis</p>	<p>Lág</p>	
<p>Lágmarksáhætta</p>	<p>Lítill hættu á slysi/tjóni en þarfnast lagfæringar/viðhalds innan 12 mánaða</p>	


Nýtt tæki (13)

<p>Mynd af tæki</p>		
<p>Tegund tækis</p>	<p>18 Kastali</p>	
<p>Framleiðandi/Dreifingaraðili</p>	<p>Krumma</p>	
<p>Frávik</p>	<p>Já</p>	
<p>Tegund frávíka</p>	<p>21 Undirlag</p>	

Leik011

<p>Myndir af frávikum</p>	 <p>dempandi undirlagi ekki skv staðli. fallhæð 130cm</p>	
<p>Áhættumat tækis</p>	<p>Talsverð</p>	
<p>Talsverð áhætta</p>	<p style="background-color: red; color: white; text-align: center;">Talsverð hættu á slysi/tjóni. Verður að lagfæra innan 3 mánaða.</p>	

Nýtt tæki (14)

<p>Mynd af tæki</p>		
<p>Tegund tækis</p>	<p>7 Borð</p>	
<p>Framleiðandi/Dreifingaraðili</p>	<p>Tæki ómerkt</p>	
<p>Frávik</p>	<p>Já</p>	
<p>Tegund frávíka</p>	<p>11 Hlutur laus</p>	
<p>Áhættumat tækis</p>	<p>Lág</p>	
<p>Lágmarksáhætta</p>	<p style="background-color: green; color: white; text-align: center;">Lítill hættu á slysi/tjóni en þarfnast lagfæringar/viðhalds innan 12 mánaða</p>	

Leik011


Nýtt tæki (15)

Mynd af tæki




Tegund tækis	28 Sandkassi
Framleiðandi/Dreifingaraðili	Tæki ómerkt
Frávik	Já
Tegund frávika	24 Hreinlæti

Leik011




<p>Myndir af frávikum</p>	 <p>24 skipta þarf um sand á 2ja ára fresti. steinar víða í sandi</p>	
<p>Áhættumat tækis</p>	<p>Lág</p>	
<p>Lágmarksáhætta</p>	<p>Lítill hættu á slysi/tjóni en þarfnast lagfæringar/viðhalds innan 12 mánaða</p>	

Nýtt tæki (16)

<p>Mynd af tæki</p>		
<p>Tegund tækis</p>	<p>7 Borð</p>	
<p>Framleiðandi/Dreifingaraðili</p>	<p>Tæki ómerkt</p>	
<p>Frávik</p>	<p>Já</p>	
<p>Tegund frávika</p>	<p>11 Hlutur laus</p>	
<p>Áhættumat tækis</p>	<p>Lág</p>	
<p>Lágmarksáhætta</p>	<p>Lítill hættu á slysi/tjóni en þarfnast lagfæringar/viðhalds innan 12 mánaða</p>	


Leik011

Nýtt tæki (17)

<p>Mynd af tæki</p>		
<p>Tegund tækis</p>	<p>28 Sandkassi</p>	
<p>Framleiðandi/Dreifingaraðili</p>	<p>Tæki ómerkt</p>	
<p>Frávik</p>	<p>Já</p>	
<p>Tegund frávika</p>	<p>17 Skemmdir, 24 Hreinlæti</p>	
<p>Myndir af frávikum</p>	 <p>17 skemmdir á við</p>	 <p>24 skipta þarf um sand á 2ja ára fresti</p>
<p>Áhættumat tækis</p>	<p>Miðlungs</p>	
<p>Miðlungsáhætta</p>	<p>Nokkur hættu á slysi/tjóni. Krefst lagfæringar innan 6 mánaða.</p>	

Nýtt tæki (18)


Leik011

<p>Mynd af tæki</p>	
<p>Tegund tækis</p>	<p>2 Annað</p>
<p>Framleiðandi/Dreifingaraðili</p>	<p>Proludic</p>
<p>Frávik</p>	<p>Nei</p>
<p>Í lagi</p>	<p>Reglubundin skoðun og viðhald</p>

Nýtt tæki (19)

<p>Mynd af tæki</p>	
<p>Tegund tækis</p>	<p>2 Annað</p>

Leik011

Framleiðandi/Dreifingaraðili	Proludic
Frávík	Já
Tegund frávika	25 Viðhald
Myndir af frávikum	 <p>25 viðhald mála</p>
Áhættumat tækis	Lág
Lágmarksáhætta	Lítill hættu á slysi/tjóni en þarfnast lagfæringar/viðhalds innan 12 mánaða

Skilgreining áhættu

Skilgreiningar á áhættu	I = Í lagi Reglubundin skoðun og viðhald	L = Lágmarksáhætta Lagfæra fyrir næstu skoðun	M = Miðlungsáhætta Lagfæra innan 6 mánaða
	T = Talsverð áhætta Lagfæra innan 3 mánaða	H = Hámarksáhætta Lagfæra eða fjarlægja tæki strax	

Undirskrift

Undirskrift skoðunaraðila	
Skýrslu lokið	01.07.2025